

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 91-86

Город Вильнюс



Улица пр. Сталина

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца


М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
98.86	96.41	96.38	96.52	

П Р И В Я З К А пр. Сталина



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	бет.
Дно кирп. бет.	бет.
Скобы	4 жер.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект № 22 80							
Инв. №	Гл. геодезист				Подпись		
	Рук. группы				И.И. Яковлевский И.И.		
Дата	Исполнитель				В.И. Яковлевский И.И.		
	Чертил						
	Проверил						