

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 21


Город Вильнюс

Улица Ленина


Дом №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



96.36



93.76

93.70


93.87

91.03

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
96.36	94.03	93.70	93.76	93.87

П Р И В Я З К А



4 м

3 м

3 м

4 м

1.98

3.65

6.55

8.42

Пр. Сталино

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Крышка чугунная	100	чугун	100	чугун	150	кер	150	кер	
Стены кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства								
Дно кирп. бет.	Отдел изысканий								
Скобы металлич. ст.	Объект 280								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Родис			
Наличие газа	Дата	Рук. группы				Шнакович			
		Исполнитель				Родис			
		Чертил							
Год строительства 19			Проверил						