

EXANALIZACIJA

(Komunikacija)

VILNINIS

(Miestas)

ŠULINYS

(Įrenginio pavadinimas)

P. Cvirkos

(Gatvė)

Nr. () 224 **KORTELE**

3788 130-D-4


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

P. Cvirkos

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	600		96.25	
Žemė		asf.		-	96.25	Ar yra vandens? .. yre....
Sienos		plyt.				Ar yra dujų? ..
Dugnas		bet.	1000	1.25	94.99	Pastabos ..
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	50	Viršus		
				Apačia	1.25	94.99
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	1.32	94.93
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-13387</u>
		Sudarė	<u>Klimas</u>	<u>Klimas</u>		
			(parašas)	(pavardė)		
		Patikrino	<u>J.</u>	<u>J.</u>		
			(parašas)	(pavardė)		
						19 <u>87</u> m. ... <u>03</u> ... mėn. <u>18</u> d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)