

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 173 172	Город Вильнюс	Улица Ленин	Дело №	19 60 г.
--------------------	------------------------------	---------------	-------------	--------	----------

О т м е т к и					
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
96.65	94.37	94.27	94.38		

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

96.65

П Р И В Я З К А

Пр. Егалино

О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б									
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №			
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
Стены кирп. бет.				150	кп	150	кп	100	чугун				
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства									
Скобы железн. 4-													
Наличие воды				Объект 2280									
Наличие газа													
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертя		
				Дата	Проверил						Юодис		
												Шнаковски	
												Доруче	