

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 172-194

Город Вильнюс

Улица П. Дашко

Дело №



1960 г.

Чертеж колодца

М 1:26

По А-А


96.82



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.82	94.49	94.43		

П Р И В Я З К А



Пр. Сталино

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы усилены 3-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чугун	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Юодне

Шнаковский

Дарулис