

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>122</u>	Город <u>Вельск</u>	Улица <u>Ильинское</u>	Дело № _____	19 <u>80</u> г.
--------------------	----------------------	---------------------	------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А						
Крышка	Лотка		Труба							
	у входа	у выхода	подкл. №							подкл. №
99.89	96.89		97.09							

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная <u>чп.</u>				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет. <u> кирп.</u>				200	<u>гудер.</u>			100	<u>чп.</u>
Дно кирп. бет. <u>бет.</u>				Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Скобы <u>4 жесл.</u>				Объект <u>№ 2280</u>					
Наличие воды				Инв. №	Гл. геодезист				Исполнитель
Наличие газа					Рук. группы				
Год строительства 19 _____				Дата	Исполнитель				Проверил
					Чертит				