

245

3789 130-D-4

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2-123

Город Вильнюс

Улица Ц. Виркос


Дело №

1950 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99,97	96,62	96,59	96,87	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет.
Скобы	5 жер.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	асбобет.	200	асбобет.	100	чуг		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист				Подпис 20.90		
	Рук. группы				Ишановский И.И.		
	Исполнитель				Верикас И.И.		
Дата	Чертил						
	Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000