

247 3782 130-2-4


КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 125 Город Вильнюс Улица П. Цвиркис Дело № 1960 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
9974	9707	9701	9709	

П Р И В Я З К А



ул. Цвиркис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	г. Цвиркис
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет.
Скобы	4 жел.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	азб.бет.	200	азб.бет.	100	г. Цвиркис		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект							
Инв. №	Гл. геодезист				Иорис 70		
	Рук. группы				Ш. Ковальский 44		
Дата	Исполнитель				Верикас 44		
	Чертил						
		Проверил					