



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 10-45	Город Вильнюс	Улица	Дело №	19 60 г.																																										
Чертеж колодца М 1: 21 По А-А 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 1</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.08</td> <td>94.07</td> <td>94.06</td> <td>94.07</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №	97.08	94.07	94.06	94.07		П Р И В Я З К А 																														
Крышка	Лотка		Труба																																													
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №																																												
97.08	94.07	94.06	94.07																																													
О П И С А Н И Е																																																
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы метал. 7- Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>чугун</td> <td>150</td> <td>чугун</td> <td>150</td> <td>чугун</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект 2.2.80. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4">Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td></td> <td rowspan="4">1009-10</td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Чертил</td> <td></td> <td>Шнявкович</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td>Вильнюс</td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	чугун	150	чугун	150	чугун			Инв. №	Гл. геодезист		1009-10	Рук. группы		Исполнитель		Дата			Чертил		Шнявкович		Проверил		Вильнюс
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																										
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																									
150	чугун	150	чугун	150	чугун																																											
Инв. №	Гл. геодезист		1009-10																																													
	Рук. группы																																															
	Исполнитель																																															
	Дата																																															
	Чертил		Шнявкович																																													
	Проверил		Вильнюс																																													