

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 211-12

Город Вильнюс



Улица пр. Ленин

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

разрез А-А 94,89



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №1	подкл. №
94,89	90,29	90,34	90,40	

П Р И В Я З К А

пр. Сталина

ЗКНЛ 11360

пр. Ленинское

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп. бет.	кирп.1.
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	6 кс.п.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	кер.	350	кер	300 300	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысаний	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист				Июль 60 г.		
	Рук. группы				М. Яковлев и др.		
	Исполнитель				Верещагин Н.И.		
Дата	Чертил						
	Проверил						