

|                          |                                     |                                            |         |                    |            |          |  |          |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------|------------|----------|--|----------|--|
| №№ кол. 156              | Сеть: Канализации 28-1 <sup>б</sup> | Улица <i>менделеев</i>                     | №№ дела | Год 1980           | г. Вильнюс |          |  |          |  |
| Чертеж колодца<br>М 1 50 |                                     | Отметки                                    |         | ПРИВЯЗКА           |            |          |  |          |  |
|                          |                                     | Крышка                                     | Лотка   | Труб               |            |          |  |          |  |
|                          |                                     |                                            | у входа | у выхода           | подкл. №   | подкл. № |  |          |  |
|                          |                                     | 101.23                                     | 98.28   | 112-99.53          |            |          |  |          |  |
|                          |                                     | ОПИСАНИЕ                                   |         |                    |            |          |  |          |  |
|                          |                                     | Состояние колодца и матер.                 |         | Т Р У Б            |            |          |  |          |  |
| Крышка чугунная          |                                     | Вход                                       |         | Выход              |            | Подкл. № |  | Подкл. № |  |
| Стены кирп. бет.         |                                     | диам.                                      |         | матер.             |            | диам.    |  | матер.   |  |
| Дно кирп. бет.           |                                     |                                            |         |                    |            |          |  |          |  |
| Скобы 5 шт.              |                                     | ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ |         |                    |            |          |  |          |  |
| Наличие воды —           |                                     | Объект <i>№ 5, 6, 7</i>                    |         |                    |            |          |  |          |  |
| Наличие газа —           |                                     | Инв. №                                     |         | Нач. произв. груп. |            |          |  |          |  |
| Год строительства 1959   |                                     | 4                                          |         | Рук. спец. бригады |            |          |  |          |  |
|                          |                                     | Дата                                       |         | Исполнитель        |            |          |  |          |  |
|                          |                                     | 1980                                       |         | Чертня             |            |          |  |          |  |
|                          |                                     |                                            |         | Проверял           |            |          |  |          |  |