

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 185-5

Город Вильнюс

Улица пр. Сталина


Дело №

1940 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Разрез А-А


98,32



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
98,32	93,90	93,85	93,90	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	кр.
Стены кирп. бет.	кирп.
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	5 мес.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	кер.	350	кер.	200	кер.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист				Иодис 7070		
	Рук. группы				Шнаковский		
Дата	Исполнитель				Верещака И.В.		
	Чертил						
	Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс, Зак. № 3535-5000