

175

3778 130-D-5

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>211</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кестушио</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.						
Чертеж колодца М. 1: 25 97.73 95.74 95.37		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>97.73</td> <td>95.37</td> <td>95.74</td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	97.73	95.37	95.74	П Р И В Я З К А 2 КН 3 14.73 12.54 16.07 1 2 3 ул. Кестушио	
		Крыши	Дно	Трубы								
97.73	95.37	95.74										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$						
Стены	Кирпич. бетон.											
Дно	Бетон.	Подкл.	$d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$						
Скобы	Чугун 5											
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$						
Налич. воды												
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий						
Объект <u>2280-м</u>												
Инв. №		Гл. геодезист			Исполн.							
		Рук. группы			Датис							
		Исполнитель			Баранов							
Дата 14.8.11		Чертил										
		Проверил										

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3336-5000

343