

1. k. normalizacija

Nr. (21) 47 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Šraševskio

4812 130-D-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x 22 550.96
42141.99

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės gel. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>93.56</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>93.56</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.55</u>	<u>91.01</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>asbe</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.69</u>	<u>90.87</u>
	Nr. 2	<u>asbe</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.69</u>	<u>90.87</u>
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>21-3</u>
						Sudarė <u>Jonas Vainauskas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrinęs <u>Stasys Smirnas</u> (parašas) (pavardė)
						1977 m. mėn. <u>24</u> d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)