

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №



221
131

Город Вильнюс

Улица

Дело №


19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.96	88.79	88.77	89.04	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1100x620	кирп	1100x620	кирп	300	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

14.12

Исх.

Даш

Баранов