

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

231

Город


Вильнюс

Улица

Крашневского

Дело №


19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.85	94.87	94.82	94.99	

П Р И В Я З К А



ул. Крашневского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	гнз		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертня

Проверил

Дата
12.8.11

Исполн

Исполн

Исполн

Исполн

Исполн