

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>232</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кривошея</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.																																																																																										
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> <tr> <td>98.46</td> <td>94.10</td> <td>94.04</td> <td>96.27</td> <td>94.28</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	98.46	94.10	94.04	96.27	94.28																																																																												
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																										
у входа	у выхода		подкл. № 3	подкл. № 4																																																																																											
98.46	94.10	94.04	96.27	94.28																																																																																											
		П Р И В Я З К А																																																																																													
		О П И С А Н И Е																																																																																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Крышка чугунная</td> <td rowspan="2">Инв. №</td> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. № 3</td> <td colspan="2">Подкл. № 4</td> </tr> <tr> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td></td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td></td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы 8</td> <td></td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Объект 2280. мс</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td></td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" rowspan="3"> подп. <u>С. С. С.</u> <u>Б. А. А.</u> </td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td></td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Дата 12.81</td> <td colspan="2">Чертит</td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б						Крышка чугунная	Инв. №	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер	150	242	Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		Скобы 8		Объект 2280. мс								Наличие воды		Гл. геодезист						подп. <u>С. С. С.</u> <u>Б. А. А.</u>		Наличие газа		Рук. группы						Год строительства 19		Исполнитель								Дата 12.81		Чертит		Проверил	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																													
Крышка чугунная	Инв. №	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4																																																																																							
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																						
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер	150	242																																																																																						
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий																																																																																							
Скобы 8		Объект 2280. мс																																																																																													
Наличие воды		Гл. геодезист						подп. <u>С. С. С.</u> <u>Б. А. А.</u>																																																																																							
Наличие газа		Рук. группы																																																																																													
Год строительства 19		Исполнитель																																																																																													
		Дата 12.81		Чертит		Проверил																																																																																									