

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №


244

Город Вильнюс

Улица Крешевского


Дело №

19 81 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
99.31	96.48	95.31	95.67	95.43

П Р И В Я З К А



ул. Крешевского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-77C

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертит	Проверил
Дата 12.XII					

Масис

Данис

Баранов