

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~21/2~~

Город Вильнюс

Улица Крашевского




Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


99.39



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.39	95.61	95.56	95.56	

П Р И В Я З К А



41 шкала

ул. Крашевского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	кер	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-7С

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертня	Проверил
12. 81					

Иван
Хитис
Баранов