

150

43

3778

130-D-5

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

243

Город



Вильнюс

Улица

Крошисского

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.41	95.98	95.85	95.93	

П Р И В Я З К А

4к
и. Кома

ул. Крошисского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	кер	150	чуг		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-ПС

Инв. №	Гл. геодезист		подпись Бачис Бачис
	Рук. группы		
	Исполнитель		
Дата	Чертил		
	Проверил		
12, XII			