

143

47

3778

130-D-5

Форма 53 гс

ВОДОПРОВОД


Колодец № 242

Город Вильнюс

Улица Крашевского

Лето №


1961 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
98.35	96.17	96.30

П Р И В Я З К А



Ул. Крашевского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич, бетон.					
Дно	Бетон. земли	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун 3					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2280-м						
Инв. №		Гл. геодезист				Иоганс
		Рук. группы				Демис
Дата 12.XII.		Исполнитель				Баранов
		Чертил				
		Проверил				