

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

251

Город



Вильнюс

Улица

Бирутес

Дело №


19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.28	95.89	95.87		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2180-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

17 XII.

Чертил

Проверил

Исслед.

Замос.

Баранов