

-96-

722 ITI Nr. 91

<i>F. kanalizacija</i> (2) Nr. () <i>112</i> KORTELE						
(Komunikacija) <i>Volmus</i> (Miestas)	(Įrenginio pavadinimas) <i>Krasėvskio</i> (Gatvė)					
SULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis	Horizontalinis					
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>gel. 10</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>97.14</i>		
Žemė			<i>0.00</i>	<i>97.14</i>	Ar yra vandens?	
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1.000</i>	<i>4.74</i>	<i>92.40</i>	Pastabos <i>Rekonstrukcija</i> <i>2000.12.</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>Flexoren</i>	<i>235</i>	Viršus Apačia <i>4.96</i>	<i>92.18</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>—</i>	<i>235</i>	Viršus Apačia <i>5.00</i>	<i>92.14</i>	
	Nr. 3	<i>150</i>	<i>bet</i>	Viršus Apačia <i>1.50</i>	<i>95.64</i>	Objekto Nr. <i>21-31.12.19...</i>
	Nr. 3 ^a	<i>150</i>	<i>bet</i>	Viršus Apačia <i>4.83</i>	<i>92.31</i>	Sudarė <i>Surdukauskas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>Almuy</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		197.9 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)