

182^x

3778 130-D-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 274

Город Вильнюс

Улица Кастушко-Кривинь

Дело №

19 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.79	96.17	96.10		

П Р И В Я З К А

ул. Крашовского



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	гчз	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

14.11

Иоганс

Дани

Баранов