

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Kraštvė</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>32-43</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kraštvė</u> (Gatvė)		<u>4812/130-D 5</u> (Planšeto nomenklatura)			
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRISIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>neaprašyta</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>97.08</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>97.08</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.55 x 2.00</u>	<u>2.92</u>	<u>94.16</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.53</u> Apačia	<u>94.55</u>	
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.53</u> Apačia	<u>94.55</u>	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>25</u>	Viršus <u>2.65</u> Apačia	<u>94.43</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. <u>21-2/119...</u>						Sudarė <u>M. Malinauskas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>M. Malinauskas</u> (parašas) (pavardė)						197. <u>4</u> m. <u>4</u> mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)

378