

Fekalinės kanalizacijos šulinėlio

Nr. (124) 78 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kęstucio

(Miestas)


(Gatvė)

130-D-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	400		97.69	Ar yra vandens?	
Žemė		A		0.00	97.69	Ar yra dujų?	
Sienos		PVC				Pastabos. Uponal 40T	
Dugnas		PVC	400	4.92	92.77		
Vamzdžiai	Nr. 1	Flexoren	235	Viršus Apačia 4.92	92.77	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Nr. 2	Flexoren	235	Viršus Apačia 4.92	92.77	Objekto Nr. 01-2-10082	
	Nr. 3	-11-	140	Viršus Apačia 4.92	92.77	Sudarė	Venclovas
	Nr. 4			Viršus Apačia		(parašas)	(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino	Jasiukevičius
	Nr. 6			Viršus Apačia		(parašas)	(pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2000 m. 11 mėn. 30d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	