

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

282

Город



Вильнюс

Улица

Крашебского

Дело №


19.61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.86	93.95	93.70	93.73	

П Р И В Я З К А

4к
школа

ул. Крашебского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	250	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-71

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Исполнитель		Проверил
	Рук. группы	Чертил		Рук. группы	Чертил	
			12. XI			

Игорь
Зайцев
Зайцев