

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>1398</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крашевского</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

99.20

95.98
6100

d=150

d=150

d=150

97.77
ног.х.в.

96.90
ног.х.в.

95.94
61х09

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
99.20	95.98	95.94	96.90	97.77

П Р И В Я З К А

у. Крашевского

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер	150	кер
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 4		Объект 2280-м							
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист				Исчис	
Наличие газа				Рук. группы				Зачис	
Год строительства 19		Дата 16.8.11		Исполнитель		Баранов		Баранов	
				Чертит					
				Проверил					