

134

152

3779 130-0-6

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 139Б

Город Вильнюс

Улица Крашевского

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.90	95.64	95.52	95.56	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-76

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертя

Проверил

Испис

Ване

Баранов