

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 44

Город Вильнюс

Улица В. Лангиса

Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
100.22	98.44	98.06	98.15	

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.	150	г/л	150	кер	150	кер		
Скобы 3	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 22 80 - 716							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				Исх.		
Год строительства 19	Дата 12. XII	Рук. группы				Виза		
		Исполнитель				Баранов		
		Чертил						
		Проверил						