



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>138</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Витаутас 1/2</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.																																																																																																																							
Чертеж колодца М 1:25 			О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. №</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>99.58</td><td>96.56</td><td>96.49</td><td>96.75</td><td></td></tr></tbody></table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	99.58	96.56	96.49	96.75		П Р И В Я З К А 																																																																																																										
			Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																							
у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №																																																																																																																									
99.58	96.56	96.49	96.75																																																																																																																										
О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. №</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Крышка чугунная</td><td>150</td><td>кер</td><td>150</td><td>кер</td><td>100</td><td>чп</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Стены кирп. бет.</td><td colspan="8">Институт проектирования городского и сельского строительства</td></tr><tr><td colspan="2">Дно кирп. бет.</td><td colspan="8">Отдел изысканий</td></tr><tr><td colspan="2">Скобы 9</td><td colspan="8">Объект <u>2280-м</u></td></tr><tr><td colspan="2">Наличие воды</td><td>Инв. №</td><td colspan="2">Гл. геодезист</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"><u>100800</u></td></tr><tr><td colspan="2">Наличие газа</td><td>Дата</td><td colspan="2">Рук. группы</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"><u>Баранов</u></td></tr><tr><td colspan="2">Год строительства 19</td><td>14.11</td><td colspan="2">Исполнитель</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Чертил</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>			Состояние колодца и матер.		Т Р У Б										Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная		150	кер	150	кер	100	чп			Стены кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства								Дно кирп. бет.		Отдел изысканий								Скобы 9		Объект <u>2280-м</u>								Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист				<u>100800</u>			Наличие газа		Дата	Рук. группы				<u>Баранов</u>			Год строительства 19		14.11	Исполнитель										Чертил										Проверил									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																																											
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																																					
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																				
Крышка чугунная		150	кер	150	кер	100	чп																																																																																																																						
Стены кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																																											
Дно кирп. бет.		Отдел изысканий																																																																																																																											
Скобы 9		Объект <u>2280-м</u>																																																																																																																											
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист				<u>100800</u>																																																																																																																						
Наличие газа		Дата	Рук. группы				<u>Баранов</u>																																																																																																																						
Год строительства 19		14.11	Исполнитель																																																																																																																										
			Чертил																																																																																																																										
			Проверил																																																																																																																										