140 22 ~~3779~~ 130-D-6

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~140~~ 142

Город Вильнюс | Улица Витаутё | Дело № | 1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25





Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
99.80	97.45	97.35	98.03	

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	
Стены ~~кирп~~ бет.	
Дно ~~кирп~~. бет.	
Скобы нет	
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
150	кер	150	кер	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280-т

Инв. №	Гл. геодезист		подпис
	Рук. группы		Дайнис
	Исполнитель		Бацанов
Дата 12.XII	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000