

Канализация	Колодец № <u>18/1</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица _____	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и					
		Лотка		Т р у б		П Р И В Я З К А	
		Крышка	1) у входа	2) у выхода	подкл. №		подкл. №
		92.36	86.90	86.82		84.84	
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
		1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. №	Подкл. №
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		50	кирп	50	кирп		
Дно кирп. бет.							
Скобы 12		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды <u>затоплено</u>		Объект 3587					
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Чертил		
		14.5.62г.	Проверил		Проверил		