

21

ITI Nr. 91^d

<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>167</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>K. POŽELOS</u> (Gatvė)		<u>130-D-7</u> (Planšeto numeracija)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		91.63	
Žemė				0.00	91.63	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Pugnas		bet.	1.00	3.00	88.63	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.30	88.33	
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.30	88.33	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
INŽINERINĖ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>91.2.4627...</u>						
Sudarė		<u>[Signature]</u>	(parašas)		<u>[Signature]</u>	(pavardė)
Patikrino		<u>[Signature]</u>	(parašas)		<u>[Signature]</u>	(pavardė)
19 <u>88</u> m. mėn. <u>15</u> d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						