




Канализация	Колодец № <u>39/481</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Каймо</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и					
		Лотка		Труба			
		Крышка у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
		91.56	87.90	87.86			
П Р И В Я З К А 		О П И С А Н И Е					
		Состояние колодца и матер.		Труба			
		Вход		Выход		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	кер	200	кер		
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий	
Скобы 7		Объект 3615					
Наличие воды засорён		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		
Наличие газа		Дата	Исполнитель		Чертит		
Год строительства 19		25.7.62	Проверил		Директ		