




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>48-24</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Срагавицкио</u>	Дело № _____	19 <u>57</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № /	подкл. №
102.68	100.44	100.41	100.45	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	кер	200	кер	200	кер		
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы										
Наличие воды			Инв. №		Гл. геодезист				Иогие	
Наличие газа			Дата		Рук. группы				Юлис	
Год строительства 19					Исполнитель				Верикас	
					Чертил					
					Проверил					