

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>13-42</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Серафимовича</u>	Дело № _____	19 <u>52</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и					П Р И В Я З К А
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №	
102,63	100,08	100,04	100,08		

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				200	кер	200	кер	200	кер
Дно кирп. бет.									
Скобы <u>жп</u> 4				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды				Объект <u>2280к</u>					
Наличие газа				Инв. №		Гл. геодезист		Подпись	
Год строительства 19				Рук. группы		Исполнитель		Подпись	
				Дата		Чертеж		Подпись	
				Проверил				Подпись	