

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 44-50

Город Вильнюс

Улица Солиновое

Дело №


1952 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108,82	106,70	106,65	106,80	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № /		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		400	бет	400	бет	200	кер		
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы	жер. 2								
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 2280 к

Интв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Иоанс

Ланс

Верисас