




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	640		97.56	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	97.56	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	2.00	4.54	93.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	g/bet	1000	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	g/bet	1000	Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 91.4-37.12...
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1984 m. 11. mėn. d. d. (Inžinierinio tyrinėjimo data)