

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 46 → 52

Город Вильнюс

Улица Бакина вое



Дело №

1962 г.

Чертеж колодца

М 1:25


103.04

98.83
выход

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.04	98.93	98.83		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы жел. 10

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280 к

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Исполнитель		Проверил	Подпись
	Рук. группы	Исполнитель		Чертил	Проверил		
							Игорь
							Варис
							Варис