

92⁹ 1302-8 4823

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>5-</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бернотайс</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

10137

97.08
97.05
97.00
97.07

200

250

3

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
10137	97.05	97.00	97.07	

П Р И В Я З К А

ул. Пакальнес

ул. Сержантис

7.2 11.23 6.30 14.86

КН

3

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.	200	ксп	250	ксп			
Скобы <u>жир. //</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Наличие воды	Объект <u>2280 К</u>						
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				<u>Модис</u>	
Год строительства 19		Рук. группы				<u>Загис</u>	
	Дата	Исполнитель				<u>Верикас</u>	
		Чертил					
		Проверил					