



3-

<u>F.K</u> (Komunikacija)	<u>PIEBALY GAUDYKLE</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>4</u>) / <u>BL</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>UPĖS 6</u> (Gatvė)	<u>76/32-0/89/131A-101</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		92,68	
Žemė			0.00	92,68	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	4.33	88,35	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 3,39	89,29
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3,45	89,23
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
 Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr.

Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)

20.03 m. mėn. 03 d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)