

<u>F. Kanalis.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulin.</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>K. Poželos</u> (Gatvė)		Nr. () <u>252</u> KORTELE <u>131-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)																																																																																		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																																		
Vertikalinis																																																																																						
Horizontalinis																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 10%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 40%;">Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dangtis</td> <td>bet</td> <td>600</td> <td></td> <td>94,61</td> <td rowspan="4"> Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <u>Didelis judėjimas į prieką...</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Žemė</td> <td>asf</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>94,61</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sienos</td> <td>bet</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dugnas</td> <td>bet</td> <td>1400 x 2000</td> <td>7,36</td> <td>87,25</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Vamzdžiai </td> <td>Nr. 1</td> <td>plyt</td> <td>1100 x 1875</td> <td>Viršus</td> <td></td> <td rowspan="8"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-18957...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19<u>88</u> m. ... <u>07</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>plyt</td> <td>1100 x 1875</td> <td>Apačia</td> <td>7,36</td> <td>87,25</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>bet</td> <td>200</td> <td>Viršus</td> <td></td> <td>87,25</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td>4,58</td> <td>90,03</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis		bet	600		94,61	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <u>Didelis judėjimas į prieką...</u>	Žemė		asf		0,00	94,61	Sienos		bet				Dugnas		bet	1400 x 2000	7,36	87,25	Vamzdžiai	Nr. 1	plyt	1100 x 1875	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-18957...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>88</u> m. ... <u>07</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	plyt	1100 x 1875	Apačia	7,36	87,25	Nr. 3	bet	200	Viršus		87,25	Nr. 4			Apačia	4,58	90,03	Nr. 5			Viršus			Nr. 6			Apačia			Nr. 7			Viršus						Apačia		
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																																																
Dangtis		bet	600		94,61	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <u>Didelis judėjimas į prieką...</u>																																																																																
Žemė		asf		0,00	94,61																																																																																	
Sienos		bet																																																																																				
Dugnas		bet	1400 x 2000	7,36	87,25																																																																																	
Vamzdžiai	Nr. 1	plyt	1100 x 1875	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-18957...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>88</u> m. ... <u>07</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																
	Nr. 2	plyt	1100 x 1875	Apačia	7,36		87,25																																																																															
	Nr. 3	bet	200	Viršus			87,25																																																																															
	Nr. 4			Apačia	4,58		90,03																																																																															
	Nr. 5			Viršus																																																																																		
	Nr. 6			Apačia																																																																																		
	Nr. 7			Viršus																																																																																		
				Apačia																																																																																		