

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 254^а

Город Вильнюс 131-А-10

Улица пл. Ленина



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А 94.91



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
94.91	92.35	92.33	93.39	

П Р И В Я З К А

5кж

5кж

пл. Ленино Б

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы железн 2.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	бетон	200	бетон	100	чугун	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 1280

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Исполнитель
	Рук. группы		Чертил
			Проверил

Иогие

Игнашевский ИИ

Дарулис П.А.