

11


13-4-

ITI Nr. 91


F. Kanalizac. Nr. (4) 24 KORTELE			- 3768 -
(renginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1974	Vilnius		Ukmergė
(renginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketas	0.65		99.60
Žemė	gr.		0.00	99.60
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.00	3.85	95.75

Vamžai	Nr. 1	Ker.	200	Viršus		
				Apačia	3.97	95.63
	Nr. 2	Ker.	200	Viršus		
				Apačia	4.00	95.60
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 10 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INZINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/782

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1975 m. IV ... mėn. (d.)
(Kortelės sudarymo data)