

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)	kameros <u>(Irenginio pavadinimas)</u>	Nr. () <u>116</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>UPES</u> (Gatvė)	<u>131-1-11/26/32-0189/</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x = 60626948$
 $y = 582233,73$

$x = 60626947$
 $y = 582233,82$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		9593	
Žemė				0.00	9593	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1800x2150	2.62	93,31	Pastabos A-HID2712713 H.A. = 95.95
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 2.15 Apačia	93,78	
	Nr. 2	KET	200	Viršus 2.15 Apačia	93,78	
	Nr. 3	KET	150	Viršus 2.17 Apačia	93,76	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"	
Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. 01-42232...	
Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrinė	(parašas) (pavardė)
2003 m. 05.05. mēn. 04 d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	