

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>116</u>		KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>UPES</u> (Gatvė)	<u>131-1-11/26/32-0189/</u> (Planšeto nomenklatura)		

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x = 606269,48$
 $y = 582233,73$

$x = 606269,47$
 $y = 582233,82$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		95,93	
Žemė				0.00	95,93	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1800x2150	2.62	93,31	Pastabos A-HIDŽAVIMAS H.A. = 95,95
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 2.15 Apačia	93,78	
	Nr. 2	KET	200	Viršus 2.15 Apačia	93,78	
	Nr. 3	KET	150	Viršus 2.17 Apačia	93,76	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"		
Objekto Nr. 01-42232...		
Sudarė		Kortelė
Patikrinė		(parašas) (pavardė)
2003 m. P. 5. mėn. P. 4 d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		