

<u>Vandentvė</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>264</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>K. Poželos</u> (Gatvė)		<u>131-A-10</u> (Planšetų nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	600	[shaded]	94,35	
Žemė	ast	[shaded]	0,00	94,35	Ar yra vandens?
Sienos	bet	[shaded]	[shaded]	[shaded]	Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1500x1500	2,83	91,52	Pastabos <u>Didelis ju-</u> <u>lijimas - neįmanoma</u> <u>atlikti tyrimus</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 2,44 Apačia	91,91
	Nr. 2	bet	100	Viršus 2,44 Apačia	91,91
	Nr. 3	bet	50	Viršus 2,44 Apačia	91,91
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS				
Objekto Nr. <u>01-19.957...</u>					
Sudarė		<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)			
Patikrino		<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)			
197 <u>8</u> m. <u>27</u> ... mėn. <u>13</u> d. (Įrenginio tyrimo data)					