

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 281-11



Город Вильнюс

Улица Ч. Кирее

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:50
№ А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.01	101.30	101.28		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп./бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 12 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
0.80x1.40	Кирпич	0.80x1.40	Кирпич				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 1280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Начальник

М.И. Иванов

Л.И. Петров