

F. Kanalizacija Nr. (101) 134 KORTELE

3769-134-A-11

(renginio pavadinimas) (abrisė) (plane)

Planšetinio nomenkl.

1974

Vilnius Ukmergės

(renginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet.	0.65		106.07
Žemė	ar.		0.00	106.07
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.00	5.15	100.92

Lipynės 14 ..

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/782.

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1975.m. mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamžai	Nr. 1	bet.	100	Viršus	5.10	100.97
	Nr. 2	arboe.	150	Apačia	5.38	100.69
	Nr. 3	bet.	100	Viršus	5.20	100.87
	Nr. 4	arboe.	100	Apačia	4.15	101.92
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		